

**RESINA SINTETICA****HDS: 80800****1. DATOS DE LA EMPRESA**

Av. Atemajac No. 1360 Col. Colinas de Atemajac C.P. 45170 Zapopan, Jal. Tel. (33) 36-72-72-53 (33) 36-60-67-58

Cuenca No. 63 Col. Alamos C.P. 03400 México, D.F. Tel. (55) 55-90-72-64 (55) 55-90-73-40

**2. COMPOSICION DE INGREDIENTES PELIGROSOS**

NOMBRE	% EN PESO	No. CAS
RESINA ESTER HID.	100%	65997-13-9

**8. CONTROL DE EXPOSICION**

LIMITES DE EXPOSICIÓN

N.D.

**3. IDENTIFICACION DE RIESGO****EFFECTOS A LA SALUD**

PIEL	Irritante
OJOS	Corrosivo
INGESTION	Extremadamente peligroso.
INHALACION	Muy peligroso.

**9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.**

ESTADO FISICO: Sólido

OLOR: No determinado.

PH (1% EN AGUA): N.D.

PUNTO DE EBULLCIÓN: &gt;300°C se descompone

PUNTO DE FUSION: N/A

GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.08

PRESION VAPOR: N.D.

DENSIDAD DE VAPOR: N.D.

SOLUBILIDAD: Insoluble EN AGUA

**EFFECTOS A LA SALUD CRONICOS**

CANCERIGENOS: No determinado.

MUTAGENICOS: No determinado.

TERATOGENICOS: No determinado.

**4. PRIMEROS AUXILIOS**

OJOS	Lave con agua durante 15 minutos.
PIEL	Lave con agua y jabón la parte afectada.
INHALACION	Coloque a la víctima en una área ventilada.
INGESTION	NO induzca el vómito

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

ESTABILIDAD: Estable

TEMPERATURA DE INESTABILIDAD: N.D.

CONDICIONES A EVITAR: Altas temperaturas.

INCOMPATIBILIDAD: Agentes oxidantes

**SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO****5. RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSION**

FLAMABILIDAD	Flamable
AUTO-IGNICIÓN	402°C
PUNTO FLASH	194°C
LIMITES DE FLAMABILIDAD:	BAJO: N.D. ALTO: N.D.
PRODUCTOS DE COMBUSTION:	CO, CO2.
MEDIO DE EXTINCION:	PQS, CO2, ESPUMA.

**11. INFORMACION ECOLOGICA**

ECOTOXICIDAD: N/A

PRODUCTOS DE BIODEGRADACION: CO, CO2

**6. MANEJO DE DERRAMES**

**MEJOR:** Recoja en seco con herramientas adecuadas y coloque en un contenedor adecuado. Elimine fuentes de ignición.

**MAYOR:** Material flamable. Detenga el derrame sin riesgo. Evite el contacto con el material. Elimine fuentes de ignición. Use equipo de protección.

**12. N.F.P.A.****7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.**

**MANEJO:** Manténgase alejado de calor extremo o fuentes de ignición. Evite aspirar el polvo. Use en área ventilada. Evite el contacto con el material.

**ALMACENAMIENTO:** Almacene en lugares frescos y secos.

**13. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL**Bata  
Goggles  
Guantes**14. OBSERVACIONES**

- A) En caso de derrame no tire el material a la alcantarilla, aguas superficiales o suelos.
- B) Consulte con las autoridades de su localidad el manejo y disposición de desperdicios.
- C) La información aquí presentada es la mas general para afrontar una emergencia, por lo que no se garantiza su exactitud y NO se acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daño - ocurridos debido a esta información.

